

Gigabyte Z170X-UD5-TH Update zu Big Sur schlägt fehl

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Januar 2021, 20:17

Ja genau.

Wobei für BigSur sicher noch weiterer Optimierungsbedarf nötig ist.

Wenn BigSur läuft mit den Kexten ist alles OK, aber die sind teilweise überholt.

Du nutzt ein "USB Port Limit Patch" MatchOS 10.14.4. Geht so nicht unter BigSur. Es wäre auch besser ohne den Patch aus zu kommen mit einem **USBPorts.kext erstellt nach der Anleitung vom Hackintool.**