

Neue BCM94360CD eingebaut - Wifi ist Top, Bluetooth ein Flop

Beitrag von „h3nk3s“ vom 28. Januar 2021, 20:27

Hallo zusammen,

es gibt bereits einige Themen hier zum Thema Wifi/Bluetooth-Karte, allerdings bin ich nicht weiter fündig geworden.

Mein Problem: Ich habe eine Desktop PCI-E Wireless Karte Wifi; Adapter Bluetooth 4,0 (BCM94360CD) in meinem Hackintosh installiert. Das Wifi funktioniert, wie vorher gelesen, von Haus aus. Das Bluetooth sollte das auch, tut es allerdings nicht. Ich habe das ganze mit den passenden Treibern auf meiner Windows-Festplatte getestet und da funktioniert es einwandfrei.

Ich würde das ganze gerne in Catalina zum Laufen bringen.

Was braucht ihr noch von mir um zu helfen?

Oder hat schon jemand eine Idee?

Schon einmal vielen Dank im Voraus. 😊