

Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „Locke“ vom 30. Januar 2021, 06:38

Ah Ok Habe ich auch verbaut. Ich musste aber Pins abkleben damit ich WLAN und Bluetooth habe.

Aber wenn WLAN geht scheint es ein Problem mit USB Ports zu sein.