

# **Nach Update von Opencore 0.6.0 auf 0.6.5 Fehler direkt vor dem Booten**

**Beitrag von „mail247“ vom 31. Januar 2021, 21:53**

Habe jetzt 2 x den Cmos Reset durchgeführt.. danach Defaults aus fürs Bios gewählt.. von meinem alten Backupstick bootet er einwandfrei.... Von der SSD nicht...

Habt Ihr noch irgendwelche Ideen oder Tips ?