

# **First Boot: Stuck bei PCI Configuration**

**Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 2. Februar 2021, 19:40**

Was verstehst du an der Webseite nicht?

npci=0x2000 oder npci=0x3000 als bootarg kann da auch helfen...