

macOS | RAM > 2400MHz | Aufwachen nur nach zweitem Klick

Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Februar 2021, 08:26

Als Erstes ein herzliches Dankeschön an [HDRI](#) für den Hinweis mit dem RAM.

Ich hatte bis gestern genau dasselbe Problem. Ich habe gestern im BIOS das XMP 2.0 wieder deaktiviert. Der RAM läuft jetzt wieder mit 2666 MHz anstatt mit 3200 MHz. Gestern Abend habe ich vergessen, den Rechner runterzufahren. Heute Morgen brauchte ich nur einmal auf die Tastatur zu drücken bis der Login-Screen erschien.

Gibt es für den RAM so etwas Ähnliches wie CPU-Friend?
Das wäre mal eine Überlegung wert.