

Fenvi T919 Sidecar und Apple Watch Unlock Problem

Beitrag von „macdream“ vom 10. Februar 2021, 08:22

[Zitat von ad4222](#)

Danke für die Bestätigung, kann ich dann auch das Kabel welches mit der Fenvi mitgeliefert wird an diesen USB Header anschließen? (siehe Mainboard Bild, oben)

Ja, klar wenn der Port frei ist, warum nicht? Und ja, mit der Karte laufen alle Features ohne Probleme (WLAN, Bluetooth, AirDrop, Airplay ...) jedenfalls bis BigSur 11.2. Mit der 11.3 Beta

habe ich aktuell Probleme mit Airplay. Liegt aber wohl eher an der BETA, hoffe ich...