

# Hilfe bei EFI (Big Sur Installation)

**Beitrag von „Bob\_1“ vom 14. Februar 2021, 19:06**

das passiert schon mal, den Rechner komplett herunterfahren und aus dem Strom nehmen dann Powerknopf für ca. 1min drücken, dann wieder starten.

Wenn das nicht hilft einfach BIOS zurücksetzen.