

Erledigt

BigSur iMessage und FaceTime funktionieren nicht

Beitrag von „icecloud“ vom 15. Februar 2021, 09:30

Die 1600Mhz sind schon richtig. Da Dual-Channel ist $2 \times 1600 = 3200$.

Im Dortania Guide ist in der Postinstall Section auch eine Anleitung enthalten wie man die nervige Fehlermeldung los wird.

Das ist aber reine Kosmetik und ändert eigentlich nichts.