

ASUS H97-Plus

Beitrag von „julian91“ vom 6. Oktober 2019, 20:14



Bildquelle: Asus

Ethernet/LAN: RealtekRTL8111

Audio: LayoutID = 1

Getestete Hardware: i7-4790; 32GB G.Skill 1600 MHz DDR3; AMD Radeon RX 5700 XFX; FENVI T919 WLAN/BT Card (BCMXXXCD)

macOS und SMBios: Catalina 10.15.x ; iMacPro1,1

EFI Ordner: OpenCore v0.5.3 Credits [julian91](#)

Fertige SSDT für CPU ist bereits vorhanden und Aktiv.

SN muss neu eingetragen werden, meine ist gelöscht!

SSDT-EC.aml + USBPorts.kext vorhanden und Aktiv

(Achtung 1 Interne USB Header ist nicht in der USBPorts.Kext vorhanden. Dieser ist wegen der AIO Kühlung ausgenommen da sonst kein Ruhezustand möglich war, müsste der erste unten

links sein)