

! SOLVED ! ONLY-USB ! Kaby Lake - Open Core (ASUSTeK M32CD4-K) Big Sur !!! SOLVED !!!

Beitrag von „kaneske“ vom 22. Februar 2021, 20:20

Nimm mal deine iGPU raus aus der OC Konfiguration, nimm mal absolute notwendige Settings in der config.plist vor (mach dir eine ganz frische OC 0.6.6) und bitte verwende mal iMacPro1,1 SMBIOS, deaktiviere die iGPU auch im BIOS.

(Sieht in der IOReg auch deaktiviert aus, warum dann iMac 18,3???)

SystemProductName	String	iMac18,3
SystemSerialNumber	String	D8SLHACK

Was ist denn das für eine Serial? Ist die validiert?

Generiere dir frische Serial für iMacPro1,1 neue UUID...

Teste das mal, deine OC sieht soweit auf die Schnelle "unauffällig aus" ausser die Memorykonfiguration die du manuell gemacht hast? Warum?

DevicePath	Zahl	0x0
Device	Array	0: pci@0000:00:02.0
EnterConnection	Zahl	0x0
FormFactor	Zahl	0x0
MaxCapacity	Zahl	68719476736
Memory	Zahl	0x0
Type	Zahl	0x0
TypeDetail	Zahl	0x0

[Hydrate](#)