

# **Nach Update auf Big Sur 11.2.1 kein Ethernet**

**Beitrag von „al6042“ vom 23. Februar 2021, 21:51**

Hast du mal im BIOS geprüft, ob die interne LAN-Karte nach dem Update noch aktiv ist?

Ist sowieso ein grundsätzlicher Punkt nach einem BIOS-Update.

Checken, ob noch alle Einstellungen vorhanden sind...