

USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „EvilGenius“ vom 24. Februar 2021, 00:48

Extrahier mal deine DSDT und generier mit SSDT Time eine USB Reset SSDT für dein Notebook. Sollte danach theoretisch auch alles klappen.

Deine DSDT kannst du zum Beispiel mit MaciASL extrahieren.

<https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases/download/1.5.9/MaciASL-1.5.9-RELEASE.zip>

<https://github.com/corpnewt/SSDTTime>

Edit: MaciASL Version korrigiert...