

Diveres Grafik/Sound Probleme unter macOS Catalina

Beitrag von „Shanize“ vom 26. Februar 2021, 20:06



Hey. Ich wollte einfach mal 4 Probleme/Fragen in den Raum werfen die ich nach der Installation von Catalina habe.

1. In den Systeminformationen werden mir nur 7mb Vram angezeigt obwohl ich eine GTX 1050 Ti habe (gesamtes System)
2. Wie installiere ich Nvidia Treiber?
3. Wie richte ich meinen 2. HDMI Monitor

ein?

aktuell wir nur mein 1. (DVI) Erkannt

4. Wieso habe ich kein Sound?

Ich habe eine Soundkarte in meinem PC und daran ist auch mein Headset angeschlossen. Unter Windows wird die Soundkarte als "Soundblaster Z" gelistet. Diesen oder einen ähnliche Eintrag konnte ich unter macOS nicht finden.