

AS Media 1042 USB 3.0, Big Sur

Beitrag von „CMMChris“ vom 27. Februar 2021, 15:48

Wie am echten Mac übers Recovery mit csrutil disable. Voraussetzung dass das funktioniert ist, dass csr-active-config beim NVRAM nicht unter „delete“ eingetragen ist.