

Lenovo U430p 10.15.7

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. März 2021, 12:12

1. Reihenfolge der Kexts anpassen: Lilu, VirtualSMC, Whatevergreen, Rest
2. DeviceProperties anpassen entsprechend Dortania Guide und Framebuffer-Patch für Grafikkarte einbauen.

Bitte Guide nutzen und abarbeiten. Ich schaue mir vorher keine EFI mehr an.