

ASUS ThunderboltEX 3 + Apollo Twin DUO

Beitrag von „koni.hd“ vom 8. März 2021, 15:14

Hey Leute,

wollte mich noch mal zurückmelden und bedanken. Hab jetzt die aktuellste EFI von [apfelnico](#) noch nicht ausprobiert aber das Apollo Twin hat nach dem installieren der UAD-Software einwandfrei funktioniert. Bin mir jetzt nicht sicher ob ich trotzdem mal die neuste EFI einbinden soll. Viel wichtiger ist mir aufgefallen, dass der Hackintosh nach Standby zwar aufwacht über Eingabe aber der HDMI-Monitor bleibt aus. Erst wenn ich das Kabel kurz aus- und wieder einstecke, bekomme ich wieder ein Bildsignal rein - Gibt es dafür schon einen fix?

EDIT

OK hätte den EFI-Ordner einfach so lassen sollen. Bekomme jetzt überhaupt kein Bild mehr rein. Wie spiele ich den alten EFI-Ordner jetzt wieder auf die Partition ohne Bild? HILFE

lg