

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. März 2021, 14:16

SSDT-EC wird idR seit Catalina nicht mehr benötigt. Der AppleBusPowerController dockt seitdem nicht mehr an EC sondern an RTC an. Manche Systeme starten ohne allerdings nicht. In dem Fall ist die SSDT dann nötig.