

Mein Monitor wacht hin und wieder bei Hochfahren nicht auf


Beitrag von „sascha721“ vom 12. März 2021, 17:03

[BIOS Einstellungen](#) waren schon die selben wie bei dir. Habe die USB Ports jetzt geprüft und mit Hackintool die KEXT erstellt und in den EFI Ordner kopiert. Die Vier Ports auf dem Bild sind die externen USB Anschlüsse am Nuc der Broadcom liegt intern am M.2 Anschluss.

Was der USB1 ist kann ich nicht sagen, allerdings habe ich auch noch einen USB-C ThunderboltAnschluss am Nuc an dem wird aber nicht erkannt.

Habe deine IntelWLAN und Bluetooth Kexte gelöscht und in der config.plist auf false gesetzt, da ich meine onboard Intel Karte auch im BIOS deaktiviert habe und nur die Broadcom nutzen möchte. Kann ich die kompletten Einträge in der config.plist auch einfach löschen wenn ich sie deaktiviert habe und eh nicht benutze?

Und wie aktiviere ich jetzt Thunderbolt?



Ich glaube wir weichen auch vom eigentlichen Thema ab. Bin aber sehr froh wenn du mit mir einmal die ganze EFI durchgehst damit ich mal eine saubere und funktionierende EFI habe.