

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „max.b1963“ vom 19. März 2021, 09:10

Kexte werden nur dann geladen, wenn die entsprechende Hardware ordnungsgemäss eingebunden und funktionsfähig ist, d.h. das BT Anschlussport muss richtig definiert sein.