

UHD 620 schwarzer Bildschirm, aber externer Bildschirm funktioniert

Beitrag von „GoodBye“ vom 19. März 2021, 10:36

[GerhardM](#)

Ich habe auch den 8550 mit UHD 620 Grafik.....

anbei meine EFI (Seriennummer ist raus) , vielleicht hilft

DeviceProperties		
Add		
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)		Dictionary 2 key/value pairs
AAPLslot-name		Dictionary 2 key/value pairs
built-in		Dictionary 6 key/value pairs
device_type		String built-in
hda-gfx		Data <0>
layout-id		String Audio device
model		String onboard-1
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)		Number 3
AAPLslot-name		String Sunrise Point-LP HD Audio
device_type		Dictionary 3 key/value pairs
hda-gfx		Data <00001659>
layout-id		Data <16590000>
model		Data <03000000>

ist aber ein HP 440 G5 Laptop.....

Neus EFI 11.4 Update click auf Signatur HP440

-v ausgeschaltet - auf NVMe installiert, läuft auch auf ssd - bei Update von 11.3 muss beim Booten wenn auf NVMe installiert noch Macintosh HD als Update Quelle ausgewählt werden