

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Arkturus“ vom 22. März 2021, 17:24**

Du hast USBInjectAll.kext und gleichzeitig Kernel/Quirks XpciPortLimit aktiviert. Hier ist USBInjectAll nicht mehr nötig. Schalte den mal auf NO [wolfgang](#)