

Netzwerkkarte funktioniert nach Hackintosh-Installation unter Windows nicht mehr

Beitrag von „Sav3k“ vom 25. März 2021, 14:54

[Zitat von Chris007](#)

Dann gehe ich mal davon aus: auch mit der selben Windows Installation?

Treiber sind für beide Geräte installiert oder laufen die mit den von Windows angebotenen? Neu Installation, dass selbe Fehlerbild ohne* macOS SSD?

Nein, die vorherige Windows-Version war noch von 2019, dass Windows Update da rumgezickt hat war mit ein Grund für den neuen Clean Install. Treiber hab ich sowohl die von Gigabyte verwendet (ebenfalls von 2019) als auch direkt die neuesten von Intel. Habe auch das OS schon einige Male neu installiert, leider immer mit dem selben Endergebnis.

[Zitat von pebbly](#)

NVRAM Reset gemacht?

Ist das denn für den MacOS Install unproblematisch?