

OpenCore Installations Probleme

Beitrag von „ReneMunro“ vom 29. März 2021, 13:17

hallo Aluveitie,

habe diverse USB Ports ausprobiert. Ohne Erfolg.

Meinst du mit EC Patch, die in der ACPI hinterlegten .aml? Ich habe da auch schon einige ausprobiert und verbleibe da jetzt mit der CPUR für b550 und SSDT-EC-USBX-DESKTOP. ([Getting-Started-With-ACPI/SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml at master · dortania/Getting-Started-With-ACPI · GitHub](https://github.com/dortania/Getting-Started-With-ACPI/blob/master/SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml))

Nachtrag:

Der Report sieht nun anders aus. Ich hänge ihn mal an.

Ich wäre ja fast soweit, eine AMD GPU zu kaufen um einen anderen Installationsweg zu gehen aber die GPU Preise...