

# Msi x58 pro-e MacOS installieren?

**Beitrag von „Ome“ vom 3. April 2021, 17:32**

Habe es mit Windows und O geschafft bin ich dann NVRAM und habe es hinzugefügt...

Den Reiter UUDI gab es bei mir nicht ..

Habe es gespeichert und geschlossen und danach den PC Neugestartet dann kam die Meldung siehe Bild

Das mit dem Treiber hat auch nicht funktioniert..