

T440-P Feintuning Fragen

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. April 2021, 08:23

Hast du diesen Kext in Verwendung?

<https://github.com/OpenIntelWireless/IntelBluetoothFirmware>

Auch wenn Intel BT angezeigt wird benötigt BT eine andere Firmware um zu funktionieren.