

Erledigt

HP 600 G1 SFF / Audio Probleme

Beitrag von „Nightflyer“ vom 9. April 2021, 09:09

Hast du den EFI Ordner vom Stick auf die EFI Partition der Festplatte kopiert?