


Erledigt

Wlan karte

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. April 2021, 11:06

Deaktiviere bitte mal den Kext AirportItlwm.kext und mach dann das hier ganz am Schluss der Anleitung.



>>>> Disable [System Integrity Protection](#) Set csr-active-config value to E7030000.