

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Teddy07“ vom 11. April 2021, 19:26

Nach Update auf BIOS Version 20d und EFI vom 06.04.2021 habe ich Probleme mit Bluetooth. Karte für Bluetooth ist FENVI FV-T919 und ich habe Probleme. Ich erhalte nun die Anzeige für Keyboard "HACKINTOSH-2 PRD 1.1 KEYBOARD" und Mouse "HACKINTOSH-2 PRD 1.1 MOUSE" -



funktionieren jedoch mehr oder weniger.