OpenCore Boot Stick wird vom Bios nicht erkannt (Dell OptiPlex 790)

Beitrag von "HackBook Pro" vom 13. April 2021, 07:22

Bootsticks immer mit FAT32 formatieren, wenn es nur eine EFI ist, die EFI Partition ist nämlich immer FAT32. Das UEFI bei den alten Dells ist wirklich nicht besonders in verbessert sich auch nicht unbedingt. Was du noch probieren kannst, im BIOS eine eigene Boot Option erstellen, die kann auch direkt zur EFI/OC/OpenCore.efi führen.