

Erledigt

## Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. April 2021, 21:07

meld



[kaneske](#) hab ich schon korrigiert.

Stimmt...welchen Speicher verwendest du

eigentlich? aber [kaneske](#) das kann es ja nicht sein denn der eigentliche Fehler ist so nicht mehr vorhanden. Ist ja klar weil ich dem eine neue EFI verpasst habe. Noch nicht ganz optimal aber müsste schon lauffähig sein. IGPU hab ich mal deaktivieren lassen um nur mit dem IMacPro1,1 zu schauen obs noch hakt. Mit den USB Ports müsste hinhauen aber genau muss er da nochmal dran denke ich.

Schaun wir mal. Welcher Speicher...kann nur er uns sagen. Angeblich kein Overclocking.