

Bluetooth plötzlich off - BCM943602CS

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 11:06

Dein Screenshot lässt vermuten, dass du bisher deine USB Ports nicht deklariert hast und weiterhin mit dem XHCI Portlimit Patch arbeitest? Wenn ja, dann könnte darin deine Antwort liegen. Bei mir wird der Bluetooth Teil der WLAN Karte als "Bluetooth USB Host Controller" angezeigt, war aber zu Beginn nicht so und lief trotzdem.