

# Rampage Extreme Encore Hackintosh

Beitrag von „kaneske“ vom 30. April 2021, 16:27

[Zitat von Luggi89](#)

Zudem habe ich nur die Optionen 16/8/8 nicht 16/8/4

ja dann hab ich mich vertan, ist aber die richtige Einstellung um DIMM.2\_2 aktiv zu bekommen.

Wenn du die beiden GPU mit PCIe x8 ansprichst kannst du es messen, aber nicht sehen.

Bei Games in Windows wirst du es nicht einmal messen können.

Deine GPUs sind dazu nicht schnell genug.

Eine VII kann man schon bremsen beim Rendern wenn die nur x8 bekommt obwohl sie x16 haben sollte.

Alles subjektiv, schalte auf x8 und gut ist.

Deine CPU sollte aber 24/7 auf 4,6GHz+ laufen können ohne zu heiß zu werden. Die verlöteten Dinger sind doch recht akzeptabel zu beherrschen, gerade bei Custom Loop.

Musst mal schauen, wir hatten hier mal eine rege Ergebnisfindung zu den Cascade-Lake 18-Kernern:

[Kuckste](#)