

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „barrrrt“ vom 6. Mai 2021, 12:09

Ich meine, dass wenn der GPU Takt auf >2300 MHz bei mir gekommen ist, dass dann ein Spulenfiepen zu hören war. Ich habe das allerdings beim Undervolting auf eine maximale Frequenz begrenzt, weshalb ich aktuell nichts höre (auch unter Last).