

Wie USB-Mapping resettet?

Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Mai 2021, 19:44

Versuche mal nur über ACPI den Patch zu booten, ohne aktivierten UsbPort.kext. Könnte schon funktionieren.

Ansonsten unter Quirks xhci auf yes (aus der Erinnerung) reboot und Injekt im HackinTool drücken und Patch neu definieren. [phil48](#)