

IGPU DRM konfigurieren

Beitrag von „kaneske“ vom 10. Mai 2021, 14:13

Kurzer auf der Karte? Richtig im Sockel verbaut? Isolierung richtig vorgenommen?

Deine Sysinfo sagt BT FW 0.0 also stimmt was bei der Erkennung nicht