

Intel Core i9 10850K iGPU 630UHD mehrere Monitore Problem

Beitrag von „hackmac004“ vom 10. Mai 2021, 19:34

Dein HDMI port liegt auf Con2 du könntest dort mal den flag wie hier im Bild verändern. Dadurch wird CNConnectorAlwaysConnected aktiviert.

Key	Type	Value
@@@length@ - 5	String	In most cases recommended to use Sample pilot
@@@length@ - 4	String	Use SampleCustom pilot only for special cases
ACN	Dictionary	(2 items)
Acute	Dictionary	(2 items)
AcuteProperties	Dictionary	(2 items)
ADD	Dictionary	(7 items)
ADD - FullFormAddFullFormList	Dictionary	(12 items)
ADD - In platform -	Data	<700000000
ADD - name	String	Intercept_2,0
device id	Data	<999999999
device_type	String	
FormatPerCoord-bound	Data	<010000000
FormatPerCoord-acute	Data	<010000000
FormatPerCoord-Rage	Data	<070000000
FormatPerCoord-index	Data	<010000000
FormatPerCoord-pipe	Data	<100000000
FormatPerCoord-type	Data	<000000000
FormatPerCoord-bound	Data	<000000000
FormatPerCoord-acute	Data	<010000000
FormatPerCoord-Rage	Data	<070000000
FormatPerCoord-index	Data	<000000000
FormatPerCoord-pipe	Data	<100000000
FormatPerCoord-type	Data	<000000000
FormatPerCoord-bound	Data	<040000000
FormatPerCoord-acute	Data	<010000000
FormatPerCoord-Rage	Data	<070000000
FormatPerCoord-index	Data	<000000000
FormatPerCoord-pipe	Data	<100000000
FormatPerCoord-type	Data	<000000000
FormatPerCoord-bound	Data	<000000000
FormatPerCoord-acute	Data	<010000000
FormatPerCoord-Rage	Data	<000000000
FormatPerCoord-index	Data	<000000000
FormatPerCoord-pipe	Data	<000000000
FormatPerCoord-type	Data	<010000000
FormatPerCoord-acute	Data	<010000000
FormatPerCoord-bound	Data	<000000000
Full gfi	String	indexid 1
model	String	use JAG (JAG, Graphics 600)