

USB-Mapping: Es werden keine SS-Ports (USB3.0) angezeigt?

Beitrag von „phil48“ vom 11. Mai 2021, 10:41

Ok, müsste alles im Anhang sein. Die Programme hatte ich sogar schon. Bei Punkt 2 ACPI habe ich jetzt nur die SSDT-EC geöffnet und exportiert, war das richtig? Habe ja auch noch die -PLUG und -HPET in dem Ordner.