

USB-Mapping: Es werden keine SS-Ports (USB3.0) angezeigt?

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Mai 2021, 17:17

[phil48](#)

Ersetze die DSDT mit dieser. Ist die letzte aktuelle Variante. EHCx ist raus, Sleep- und Wake-Fixes eingebaut, CPU-Plugin eingefügt. Mit ACPI sollte somit nun alles durch sein. Bitte nochmal nach einsetzen der DSDT und Neustart ein IORegistry schicken.

"agdpmod=vit9696" ist bei deiner Grafikkarte notwendig? Probiere mal alternativ "agdpmod=pikera".