

M2 SSD wir nicht als UEFI erkannt

Beitrag von „wellini“ vom 12. Mai 2021, 08:08

Moin,

die gesamte Efi wurde Kopiert! der Bootx64.efi war definitiv drauf, aber wie gesagt, das Bios ist nur auf Win programmiert und erkennt den Bootx nicht! Daher der Schritt mit der Umbenennung. So geht es jetzt.