

# Big Sur - Black screen bei zweitem DisplayPort-Anschluss

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 14. Mai 2021, 01:27**

jo so sieht es aus. Stand drin ist mit nächster Version behoben...

EDIT: Next Step...Bootarg igfxonln=1 eingefügt. Auch Wert 0 probieren.

Wert unter Misc Debug Target auf 3 korrigiert

Ich hab mal was von Intel zur 3 Monitor Lösung...?

Achtet mal auf die Reihenfolge?