

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. Mai 2021, 10:46

[makru](#) Genau das Problem hab ich mit zwei Bildschirmen auch. Tritt seit macOS 11.3 auf, vorher war das nie. Das passiert nach so gut wie jedem Ruhezustand. Stecker raus und wieder rein hilft meistens, aber es nervt schon ziemlich.

Leider hab ich gerade auch keine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommt. Die Einstellungen etc. haben sich ja nicht geändert und unter macOS 11.2 war ja noch alles super.