

# RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Gabo“ vom 20. Mai 2021, 23:32

## [Zitat von Aluveitie](#)

Bei meiner 6900 XT ist mir bis jetzt noch nie Scroll Rasseln aufgefallen. Die ist, bis auf etwas Coil Whine unter Vollast, lautlos.

Ich hab die Tage einen recht vielseitigen Flickenteppich zusammen geschustert und diesen jetzt als EFI im Einsatz. Beeindruckend unter welchen Umständen macOS hochfährt. Der Haufen unnötiger boot-args und welche die da wirklich nichts zu suchen haben sind bestimmt die kleinste Entgleisung in meinem build. Da (er)scheint mir deine Repo genau wie gerufen ... bin schon gespannt ob/wie sich die Umstellung von iMacPro1,1 auf MacPro7,1 auf das Gesamtpaket auswirkt.

Rückwirkend gesehen würde es mich nicht wundern wenn mich eine solide und vor allem grundsätzlich stimmige EFI vom "Cursor des Todes" erlöst.

Ich bewege die Maus und die Augen auch,  
dann hängt er der Cursor, steht kurz auf dem Schlauch : |