

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „pegxa“ vom 31. Mai 2021, 15:51

- WLAN ohne dieses HeliPort wäre schon cool ja
- -v habe ich entfernt
- Seriennummer war vergeben und ich habe sie geändert

Ich habe mir ein paar Notizen gemacht über Dinge die noch nicht so ganz gehen:

- Wenn ich CMD drücke geht Touchpad kurz nicht mehr UND wenn ich Rechtsklick drücke, funktioniert es für längere Zeit nicht
- Sobald ich Strom abstecke geht es von 100% auf 97% herunter und es entlädt sich schnell.
- Bildschirmschoner fängt an zu laggen nach ca. 1-2 Minuten und wenn er für längere Zeit im Schoner ist, muss ich ihn aus und wieder einschalten
- Wenn ich den Laptop für längere Zeit zuklappe, geht er komplett aus und wenn ich ihn wieder Starte kommt ein Bericht vom Mac das er unerwartet ausgeschaltet wurde

Ich weiß nicht ob man alles "fixen" kann aber das ist mir noch so aufgefallen

Edit: Es wäre cool wenn man so machen könnte, das der Laptop direkt macOS bootet und ich es nicht im OC Boot Menu auswählen müsste, da ich jedes mal meine Tastatur rein und austecken muss damit ich booten kann