Nach Update auf Big Sur 11.4 nur noch ein USB Port

Beitrag von "Schnigge" vom 3. Juni 2021, 17:31

Hallo zusammen,
ich habe heute vormittag mein Hackintosh System auf Big Sur 11.4 geupdatet. Seit dem funktioniert nur noch ein USB Port. Ich habe inzwischen OC auf 0.6.9 geupdatet, habe die Kexte geupdatet. Gemacht getan und komme nicht weiter.
Meine config.plist füge ich mal der Anlage bei. Meine EFI als ZIP ist 25,4 MB groß, dahe bekomme ich die nicht hochgeladen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Danke!
Schnigge