

# Radeon Connector Probleme

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. Juni 2021, 17:53**

CSM im BIOS deaktivieren.