

Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. Juni 2021, 17:46

Dank Info von [Noir0SX](#) habe ich die Installation hinbekommen.

Ersetzen des CpuTscSync.kext durch den TSCAdjustReset.kext war die Lösung.

Danke nochmal an [Noir0SX](#) du bist der Hammer.



Ein zweites Problem war das die [BCM94360NG](#) zwingend auf das Device ARPT gestellt werden musste. Ansonsten gab es eine Netzwerkpanik. War unter BigSur kein Problem ohne ARPT .

Laptop läuft Top und ich kann außer der etwas längeren Wartezeit bis der Anmeldebildschirm kommt wie beim Desktop auch kein einziges Problem feststellen.



Ergänzung, eben noch getestet: Sleep funktioniert immer noch 1A. 😊