

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „taube111111“ vom 11. Juni 2021, 17:49

Kurzes Update:

Ich schaffe es in keinster Weise Monterey zum Booten zu überreden. Ich habe den Tag zugebracht und verschiedenste SSDTs verwendet, und einzelne DSDT Patches implementiert. Ich warte nun ab, bis die Entwicklung weiter vorangeschritten ist und beobachte die Erfahrung der anderen User. [Peam](#) : Wäre ich nur bei x58 geblieben

Oder hat vllt sonst noch jemand ne Idee ? Vielleicht habe ich in der Config nen groben Schnitzer drinne ... Ich gehe den Guide die Tage nochmal durch... Aber heute war sehr frustrierend Jedes Feedback wäre sehr lieb 😊