## BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?

Beitrag von "kiu77" vom 19. Juni 2021, 13:37

Ja, das stimmt. Das wusste ich schon, da ja WLAN geht. Ich werde heute Nachmittag mal weiter rumprobieren.

Gemacht.

Alles ausprobiert:

- 1. NVRAMreset erwartungsgemäß keine Änderung.
- 2. XhciPortLimit auf no erwartungsgemäß werden jetzt noch weniger Ports angezeigt, nämlich 15.
- 3. Ältere Version von USBinjectAll.kext 0.75 da auch 0.76 schlicht nicht wirkt, tut auch die nichts.

Ich komm aber langsam dahinter...