

Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF

Beitrag von „hackopti2“ vom 20. Juni 2021, 11:57

[kuckkuck](#) tatsächlich ist er nach 25 sleep wake cycles mit folgenden Einstellungen nicht mehr abgestürzt:

Serial: COM2 (COM1 stürzt manchmal ab, Deaktiviert: stürzt immer ab)

C-States und Turbo Boost im BIOS deaktiviert - geht trotzdem auf 4.1 bis 4.2 Ghz hoch, 4.3 seh ich nicht, aber die kommen auch nicht wenn die anderen Cores auch arbeiten).

Ich teste weiter, aber wenn es das war dann liegt es am Serial Port (also der Speicherbelegung dahinter tippe ich), der lässt sich nämlich auf dem MFF weder aktivieren noch deaktivieren.